

Austrotherm Fasádne profily



Skladovanie:

- ▶ Austrotherm Fasádne profily sú balené v kartónových krabiciach.
- ▶ Skladujte vždy na stabilnom a rovnom povrchu.
- ▶ Chránite pred vlhkosťou a vysokou teplotou.




Deformácia:

- ▶ V prípade deformácie v dôsledku nesprávnej prepravy alebo skladovania postupujte nasledovne: Deformované profily krátko skladujte (s prípadnou záťažou) na rovnom povrchu pri teplote najmenej 15 °C.



Pracovná teplota:

- ▶ Aby bolo zaistené trvalé spojenie prvkov je potrebné ustrážiť správnu teplotu.
- ▶ Teplota pri aplikácii a teplota podkladu nesmie prekročiť hodnoty +5 °C do +30 °C.



Upevnenie:

- ▶ Fasádne profily sa lepia na povrch bez prachu a mastnôt. Na fasádny profil a podklad naneste hrebeňovou špachtľou lepidlo vhodné na lepenie fasádnej tepelnej izolácie na báze EPS. Dodržujte pokyny výrobcu lepidla.



Austrotherm PU – lepiaci tmel:

- ▶ Lepené plochy musia byť čisté. Hladké lepené plochy musia byť zdrsnené. Po nanosení lepidla je potrebné povrchy spojiť do 5 minút. Lepené plochy musia byť zabezpečené proti vzájomnému posunu.




Spájanie profilov:

- ▶ Dôležité: Obzvlášť dôležité je zabezpečiť, aby oba prierezy fasádnych profilov (čelné plochy) boli celoplošne pokryté lepidlom Austrotherm PU – lepiaci tmel.



Zarovnanie profilov:

- ▶ Zarovnanie jednotlivých profilov je potrebné vykonať ešte pred stuhnutím lepiacej malty a lepiaceho tmelu. Na zarovnanie profilov použite vodováhu a pri väčších profiloch ich zabezpečte proti zosunutiu podložením dočasnej lišty.



Záverečné opracovanie:

- ▶ Vyrežte prebytočné lepidlo Austrotherm PU – lepiaci tmel do tvaru V a maximálnej hĺbky 2 - 3 mm. Zárez sa potom vyplní Austrotherm náterovou hmotou TOP. Po vytvrdnutí môže byť povrch opracovaný brúsny papierom.



Farbenie:

- ▶ Po vyhladení všetkých nerovností v oblasti spojov je možné naniesť finálny náter. Fasádna farba na báze silikátu, syntetickej živice alebo silikónu sa nanáša v tenkej vrstve na bezprašné a suché profily pomocou štetca, valčeka alebo striekaním.